


## MEDIDA DEL PASO DE LA CADENA DE ZANJADORA




Medida de centro a centro de perno en mm

### **Paso estándar de cadenas Auger Torque**

- **MT**-paso de cadena = 1.638" = 41.6mm
- **XHD**-paso de cadena = 2" = 50.8mm

**Compatibles** con cadenas de numerosos fabricantes

El **NÚMERO DE PASOS** se mide contando el número de espacios entre perno y perno



1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 pasos